



Guia Prático

PERÍMETRO DE CABECEIRA




Guia Prático

Perímetro de cabeceira

3.2 Perímetro de cabeceira

1. Para registrar perímetro de cabeceira de talhão, pressione a “régua” do menu e em seguida “ok”



2. Selecione de que lado fica a divisa do talhão e comece a trabalhar



Guia Prático

Perímetro de cabeceira




3. Ao final do percurso do perímetro de cabeceira, pressione novamente



Guia Prático

Perímetro de cabeceira

4. Então na tela aparecem informações de área e perímetro do talhão



Outro recurso do botão



Ao selecionar



é a apresentação de comprimento e área trabalhada, em tempo real

Guia Prático

Perímetro de cabeceira

