



Guia Prático MAX7 - CORTE DE SEÇÃO E CONTROLE DE VAZÃO PERÍMETRO DE CABECEIRA




Guia Prático


Perímetro de cabeceira

3.2 Perímetro de cabeceira

1. Para registrar perímetro de cabeceira de talhão, pressione a “régua” do menu e em seguida “ok”



2. Selecione de que lado fica a divisa do talhão e comece a aplicar




Guia Prático

Perímetro de cabeceira



3. Ao final do percurso do perímetro de cabeceira, pressione novamente



Guia Prático

Perímetro de cabeceira

4. Então na tela aparecem informações de área e perímetro do talhão

