



Guia Prático

Ajuste fino de umidade



Guia Prático

Ajuste fino de umidade

OBS: Esse procedimento é feito tanto para o AL 101 e AL 102. Caso queira fazer uma comparação com outro medidor, fazer o ajuste fino de umidade

Passo 1:

Ligue o equipamento:



Passo 2:

Com o botão **Opção**, vá em Configuração:



Guia Prático

Ajuste fino de umidade

Passo 3:

Clique com o botão **Aceitar**, com o botão **Opção** encontre Ajustar Umidade:



Passo 4:

Clique com o botão **Aceitar**, com o botão **Opção** encontre a cultura desejada, no exemplo Milho:



Guia Prático

Ajuste fino de umidade

Passo 5:

Com o botão **Aceitar**, ajuste a umidade para ser mais do que está medindo, no exemplo vai medir +00,5 :



Caso queira diminuir o que está medindo: Com o botão **Opção**, ajuste a umidade para ser menos do que está medindo, no exemplo vai medir -00,5



Guia Prático

Ajuste fino de umidade

Passo 6:

Clique na opção **Sair**, para deixar configurado como precisa.

Pronto seu medidor de umidade foi feito o ajuste fino, agora é só trabalhar.