



# Guia Prático Procedimento de Reset



# Guia Prático

## Procedimento de Reset

**OBS:** Esse procedimento é feito tanto para o AL 101 e AL 102. Precisa-se de alguma coisa com ponta para fazer o procedimento do reset.

### Passo 1:

Com o medidor sem o cabo de energia e ligado:





# Guia Prático

## Procedimento de Reset

### Passo 2:

Vire embaixo e perceba um buraco pequeno em cima do pé do medidor de umidade que está sozinho:



### Passo 3:

Com algum objeto pontudo, no exemplo utilizei uma perna de um clipe:



# Guia Prático

## Procedimento de Reset

### Passo 4:

Coloque esse clipe no buraco e aperte, depois disso verifica que a tela desligou:



### Passo 5:

Retire o clipe e percebe-se que o equipamento ligou novamente:



# Guia Prático

## Procedimento de Reset

**OBS: Se caso não tiver, precisa apertar os 3 botões até desligar a tela,**



**ao fazer isso verifique se a tela ficou desligada**



**e então retire os dedos assim que ela desligar:**

# Guia Prático

## Procedimento de Reset



**Pronto, seu medidor de umidade foi resetado, agora é só trabalhar.**