



Guia Prático

Como apagar a pintura do trabalho



Guia Prático

Como apagar a pintura do trabalho


Passo 1:

Espera o equipamento ligar e entra no GPS Agrícola:



Passo 2:

Acesse o ícone do Mapa:




Guia Prático

Como apagar a pintura do trabalho


Passo 3:

Clique no mapa, no nosso exemplo é o Teste:



Passo 4:

Vá na lixeira abaixo do mapa e clique:




Guia Prático

Como apagar a pintura do trabalho

Passo 5:

Na tela de Gestão de Mapas que vai abrir, clique em OK:




OBS: se quiser pode exportar o seu mapa antes de apagar as linhas de trabalho.

Guia Prático

Como apagar a pintura do trabalho

Passo 6:

Ao apagar, percebe-se que as linhas de trabalho foram apagadas e ficou apenas o modo de orientação e a bordadura.



Pronto você apagou as linhas de trabalho agora é só clicar em voltar



para a tela principal e trabalhar.