



Guia Prático

Cabos e conectores



Guia Prático

Cabos e conectores

Sempre quando é comprado o MAX 7 para GPS ele vem com:

Antena X1



Cabo Antena



Chicote Principal



Guia Prático

Cabos e conectores

Cabo de comunicação




Monitor com o cabo tela



Passo 1:

Conecte o Monitor com o cabo tela com o cabo de comunicação:



Guia Prático

Cabos e conectores


Passo 2:

Conecte o Cabo de comunicação COM 2 com o chicote principal COM 2:



Passo 3:

Conecte o Cabo de comunicação COM 3 com o chicote principal COM 3:



Guia Prático

Cabos e conectores

Passo 4:

Ligue a fonte de energia (fêmea) do Cabo de comunicação com o chicote principal fonte de energia (macho):



Passo 5:

Conecte o cabo antena no chicote principal:



Guia Prático

Cabos e conectores

Passo 6:

Conecte o cabo na antena e depois gire para apertar:



Passo 6:

Ligue na bateria do trator no positivo (vermelho) e no negativo (preto) como informa no chicote:



Guia Prático

Cabos e conectores

Pronto agora você já fez a instalação correta é só ligar a chave geral e depois ligar o MAX 7 pelo botão e trabalhar.

