




Guia Prático

Aprenda a calibrar o Touch da tela do seu GPS



Guia Prático

Aprenda a calibrar o Touch da tela do seu GPS

Passo 1:

Espera o equipamento ligar e entre no Windows dando dois cliques no canto esquerdo embaixo onde está a seta:



Passo 2:

Entrando na tela do Windows vai em My Device:




Guia Prático

Aprenda a calibrar o Touch da tela do seu GPS


Passo 3:

Depois vai em Control Panel:



Passo 4:

Depois vai em Stylus:




Guia Prático

Aprenda a calibrar o Touch da tela do seu GPS


Passo 5:

Em Stylus Properties, vai em Calibration:




Passo 6:

Execute a calibração em Recalibrate,



onde vai aparecer a tela de calibração:



Guia Prático


Aprenda a calibrar o Touch da tela do seu GPS

OBS: A partir de agora execute o processo com uma caneta touch que encontra atrás do Pro 7:



Passo 7:

Ao final da calibração, onde vai aparecer para apertar com a caneta no meio, no canto esquerdo superior e embaixo e depois no canto direito superior e embaixo, vai aparecer essa tela no final, dizendo que foi efetuado a calibração com sucesso:



Guia Prático

Aprenda a calibrar o Touch da tela do seu GPS

Pronto seu equipamento foi calibrado corretamente. Agora é só desligar e ligar o equipamento e entrar em GPS Agrícola e trabalhar.

