



Guia Prático MAX7 - CORTE DE SEÇÃO E CONTROLE DE VAZÃO COMO DEFINIR O MODO DE TRABALHO



Guia Prático

Como definir o modo de trabalho

2.15 Definição de Modo de Trabalho


1. Na tela inicial pressione



Guia Prático

Como definir o modo de trabalho

2. Para abrir a TELA DE CONFIGURAÇÕES



3. Pressione



Para selecionar a configuração de seu comando e em



Guia Prático

Como definir o modo de trabalho

selecione opção “AUTO”

Para que o corte de seções opere adequadamente quando houver sobreposição de área pulverizada



Pressione “Voltar” para regressar à tela inicial.